


(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
FLORJANEK Marcin Buciak  
58-316 Wałbrzych, ul. Basztowa 33/3  
tel. 501 609 105  
NIP 886-272-49-70 REGON 368231220



16 stycznia 2019 r.

**ZAKŁAD KOMINIARSKI „FLORJANEK” Marcin Buciak**  
**58-316 Wałbrzych ul. Basztowa 33/3**

# OPINIA NR 009/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 83/1 w Głuszyca, dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gmina Głuszyca

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podłączenie.

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

1. Brak odpowiednich przewodów kominowych murowanych dla podłączenia wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni, pomieszczenia łazienki oraz pomieszczenia gdzie znajdują się kocioł C.O. etaż w obrębie lokalu mieszkalnego
2. Wentylacje wywiewną pomieszczenia gdzie znajdują się kocioł C.O. etaż wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
3. Wentylacje wywiewną pomieszczenia kuchni wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
4. Wentylacje wywiewną pomieszczenia łazienki wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
5. Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych należy doprowadzić odpowiednią ilość powietrza
6. Po dokonaniu proponowanych stwierdzeń zawartych w opinii należy zgłosić do ponownej kontroli – protokół sprawczo – odbiorczy

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002r) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz.

1 egz. Gmina Głuszyca

2 egz. Zakład Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

Mistrz Kominiarski

Marcin Buciak  
NF upr. 1894

1. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

2. Szkielet orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skreślić

(uprawniony mistrz kominiarski)



ZAKŁAD KOMINIARSKI  
**FLORJANEK** Marcin Buciak  
316 Wałbrzych, ul. Basztowa 33/3  
tel. 501 609 105  
386-272-49-70 REGON 368231220

**ZAKŁAD KOMINIARSKI „FLORJANEK” Marcin Buciak**  
**58-316 Wałbrzych ul. Basztowa 33/3**

# OPINIA NR 010/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 83/2 w Głuszycy, dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gmina Głuszyca

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podłączenie.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Brak odpowiednich przewodów kominowych murowanych dla podłączenia wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni, pomieszczenia łazienki oraz pomieszczenia gdzie znajdują się kocioł C.O. etaż w obrębie lokalu mieszkalnego
2. Wentylacje wywiewną pomieszczenia gdzie znajdują się kocioł C.O. etaż wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
3. Wentylacje wywiewną pomieszczenia kuchni wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
4. Wentylacje wywiewną pomieszczenia łazienki wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
5. Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych należy doprowadzić odpowiednią ilość powietrza
6. Po dokonaniu proponowanych stwierdzeń zawartych w opinii należy zgłosić do ponownej kontroli – protokół sprawczo – odbiorczy

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002r) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz.

1 egz. Gmina Głuszyca

~~2 egz. Zakład Kominiarski~~

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

Mistrz Kominiarski

Marcin Buciak  
Nr upr. 1894

(uprawniony mistrz kominiarski)

1. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

2. ~~Szkic orientacyjny na odwrocie~~

3. Niepotrzebne skreślić

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
FLORIANEK Marcin Buciak  
58-316 Wałbrzych, ul. Basztowa 33/3  
tel. 501 609 105  
NIP 886-272-49-70 REGON 368231220



16 styczeń 2019 r.

**ZAKŁAD KOMINIARSKI „FLORJANEK” Marcin Buciak**  
**58-316 Wałbrzych ul. Basztowa 33/3**

# OPINIA NR 011/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 83/3 w Głuszyca, dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gmina Głuszyca

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podłączenie.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

**UWAGA : Zakaz używania gazowego podgrzewacza wody w lokalu mieszkalny do momentu wykonania poniższych stwierdzeń**

1. Brak odpowiednich przewodów kominowych murowanych dla podłączenia gazowego podgrzewacza wody w lokalu mieszkalnym
2. W trybie pilnym należy wymienić zewnętrzny, nieprawidłowo wykonany przewód kominowy do odprowadzenia spalin z gazowego podgrzewacza wody z lokalu mieszkalnego
3. Przewód kominowy do odprowadzenia spalin wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
4. Brak odpowiednich przewodów kominowych murowanych dla podłączenia wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia łazienki w obrębie lokalu mieszkalnego
5. Wentylacje wywiewną pomieszczenia kuchni wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
6. Wentylacje wywiewną pomieszczenia łazienki wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
7. Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych należy doprowadzić odpowiednią ilość powietrza
8. Po dokonaniu proponowanych stwierdzeń zawartych w opinii należy zgłosić do ponownej kontroli – protokół sprawczo – odbiorczy

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002r) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz.

1 egz. Gmina Głuszyca

2 egz. Zakład Kominiarski

dnia ..... podpis .....

Potwierdzenie odbioru opinii:

1. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia
2. ~~Szkic orientacyjny na odwrocie~~
3. Niepotrzebne skreślić


Mistrz Kominiarski

**Marcin Buciak**  
Nr upr. 1894

(uprawniony mistrz kominiarski)

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
FLORJANEK Marcin Buciak  
58-316 Wałbrzych, ul. Basztowa 33/3  
tel. 501 609 105  
NIP 886-272-49-70 REGON 368231220



16 styczeń 2019 r.

**ZAKŁAD KOMINIARSKI „FLORJANEK” Marcin Buciak**  
**58-316 Wałbrzych ul. Basztowa 33/3**

# OPINIA NR 012/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 83/4 w Głuszycy, dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gmina Głuszyca

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podłączenie.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Brak odpowiednich przewodów kominowych murowanych dla podłączenia wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia łazienki w obrębie lokalu mieszkalnego
2. Wentylacje wywiewną pomieszczenia kuchni wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
3. Wentylacje wywiewną pomieszczenia łazienki wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
4. Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych należy doprowadzić odpowiednią ilość powietrza
5. Po dokonaniu proponowanych stwierdzeń zawartych w opinii należy zgłosić do ponownej kontroli – protokół sprawczo – odbiorczy

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002r) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz.

1 egz. Gmina Głuszyca

2 egz. Zakład Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

Mistrz Kominiarski

**Marcin Buciak**  
Nr upr. 1894

1. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

2. ~~Szkic orientacyjny na odwrocie~~

3. Niepotrzebne skreślić

(uprawniony mistrz kominiarski)

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
FLORJANEK Marcin Buciak  
58-316 Wałbrzych, ul. Basztowa 33/3  
tel. 501 609 105  
886-272-49-70 REGON 368231220



16 styczeń 2019 r.

**ZAKŁAD KOMINIARSKI „FLORJANEK” Marcin Buciak**  
**58-316 Wałbrzych ul. Basztowa 33/3**

# OPINIA NR 013/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 83/5 w Głuszycy, dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gmina Głuszyca

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podłączenie.

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

1. Brak odpowiednich przewodów kominowych murowanych dla podłączenia wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni w obrębie lokalu mieszkalnego
2. Wentylacje wywiewną pomieszczenia kuchni wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
3. Wentylacja wywiewna pomieszczenia WC istniejąca
4. Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych należy doprowadzić odpowiednią ilość powietrza
5. Po dokonaniu proponowanych stwierdzeń zawartych w opinii należy zgłosić do ponownej kontroli – protokół sprawczo – odbiorczy

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002r) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz.

1 egz. Gmina Głuszyca

2 egz. Zakład Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

Mistrz Kominiarski

**Marcin Buciak**  
Nr upr. 1894

1. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

2. Skic orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skreślić

(uprawniony mistrz kominiarski)

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
**FLORJANEK** Marcin Buciak  
58-316 Wałbrzych, ul. Basztowa 33/3  
tel. 501 609 105  
NIP 886-272-49-70 REGON 368231220



16 styczeń 2019 r.

**ZAKŁAD KOMINIARSKI „FLORJANEK” Marcin Buciak**  
**58-316 Wałbrzych ul. Basztowa 33/3**

# OPINIA NR 014/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 83/6 w Głuszyca, dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gmina Głuszyca

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podłączenie.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Brak odpowiednich przewodów kominowych murowanych dla podłączenia wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni w obrębie lokalu mieszkalnego
2. Wentylacje wywiewną pomieszczenia kuchni wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
3. Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych należy doprowadzić odpowiednią ilość powietrza
4. Po dokonaniu proponowanych stwierdzeń zawartych w opinii należy zgłosić do ponownej kontroli – protokół sprawczo – odbiorczy

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002r) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz.

1 egz. Gmina Głuszyca

2 egz. Zakład Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

  
Mistrz Kominiarski  
**Marcin Buciak**  
Nr upr. 1894

1. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

2. Szkielet orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skreślić

(uprawniony mistrz kominiarski)

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
FLORJANEK Marcin Buciak  
58-316 Wałbrzych, ul. Basztowa 33/3  
tel. 501 609 105  
NIP 886-272-49-70 REGON 368231220



16 styczeń 2019 r.

**ZAKŁAD KOMINIARSKI „FLORJANEK” Marcin Buciak**  
**58-316 Wałbrzych ul. Basztowa 33/3**

# OPINIA NR 015/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 83/7 w Głuszycy, dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gmina Głuszycę

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podłączenie.

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

1. Brak odpowiednich przewodów kominowych murowanych dla podłączenia wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni, pomieszczenia łazienki oraz pomieszczenia gdzie znajdują się kocioł C.O. etaż w obrębie lokalu mieszkalnego
2. Wentylacje wywiewną pomieszczenia gdzie znajdują się kocioł C.O. etaż wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
3. Wentylacje wywiewną pomieszczenia kuchni wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
4. Wentylacje wywiewną pomieszczenia łazienki wykonać na zewnątrz budynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego
5. Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych należy doprowadzić odpowiednią ilość powietrza
6. Po dokonaniu proponowanych stwierdzeń zawartych w opinii należy zgłosić do ponownej kontroli – protokół sprawczo – odbiorczy

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002r) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz.

1 egz. Gmina Głuszycę

2 egz. Zakład Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

  
Mistrz Kominiarski  
**Marcin Buciak**  
Nr upr. 1894

1. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

2. ~~Szkic orientacyjny na odwrócić~~

3. Niepotrzebne skreślić

(uprawniony mistrz kominiarski)